

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**



**OCENA STANU SANITARNEGO
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO
ZA 2015 ROK**

Gorzów Wielkopolski

marzec 2016 rok

SPIS TREŚCI

	str.
I. Nadzorowane obiekty	3
II. Placówki nauczania i wychowania.....	4
1. Stan sanitarny szkół i innych placówek.....	4
2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.....	9
III. Domy pomocy społecznej.....	10
IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą.....	12
Podsumowanie	15

I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1412) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu żarskiego LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	„Szpital Na Wyspie” Sp. z o.o. w Żarach	ul. Pszenna 2 68 – 200 Żary
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubsku	ul. Zamkowa nr 27 68 – 300 Lubsko
3.	Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach	Miłowice nr 26 68 – 200 Żary
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Podwale 16 68 – 200 Żary
5.	Zespół Szkół Samochodowych	ul. 9 Maja 9 68 – 200 Żary
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych	ul. 9 Maja 9 68 – 200 Żary
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Zielonogórska 23 68 – 200 Żary
7.	Zespół Szkół Budowlanych	ul. Górnośląska 2 68 – 200 Żary
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych	ul. Zwycięzców 5 68 – 200 Żary
8.	Zespół Szkół Ekonomicznych	ul. Długosza 23 68 – 200 Żary
9.	Zespół Szkół Technicznych	ul. Powstańców Wlkp. 2 68 – 300 Lubsko
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych	ul. Chopina 10 68 – 300 Lubsko
11.	Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy	ul. Spokojna 2 68 – 200 Żary
	Internat Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy	ul. Spokojna 2 68 – 200 Żary
	Bursa Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy	ul. Spokojna 2 68 – 200 Żary
	Warsztaty Szkolne Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy	ul. Kujawska 2 68-200 Żary
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Szkolna 4 68 – 300 Lubsko
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	ul. Szkolna 4 68 – 300 Lubsko
13.	Zespół Szkół Specjalnych	Spokojna 2 68 – 200 Żary

14.	Rodzinny Dom Dziecka	ul. Pienińska 10 - 12 68 – 200 Żary
15.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Dąbrowskiego 6 68 – 300 Lubsko
16.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	ul. Wrocławska 5 68 – 200 Żary

II. Placówki nauczania i wychowania.

1. Stan sanitarny szkół i innych placówek.

W 2015r. przeprowadzono 7+3 **kontrole sanitarnych** (Zespół Szkół Samochodowych w Żarach, Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Bursa dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych przy Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku, Powiatowy Dom Dziecka w Żarach, Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach). Przeprowadzono także **1 kontrolę** sprawdzającą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.

Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży oraz warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 3 decyzje merytoryczne, w tym 1 zmieniającą termin wykonania obowiązku (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach) oraz 2 decyzje obciążające kosztami kontroli.

W 2015r. z zakresu higieny pracy przeprowadzono 3 kontrole, wydano jedną decyzję merytoryczną i jedną decyzję płatniczą.

Szkoły.

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary.**

Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie obowiązków wynikających z decyzji LPWIS z 2014r., tj. doprowadzono do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego:

- powierzchnię ścian i sufitów w pracowniach komputerowych nr 215B i 216B oraz salach dydaktycznych nr 205A, 210B;
- sufit w pomieszczeniu bloku sportowego, tj. w sali gimnastycznej;
- ściany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych na I i II piętrze bloku B;
- rurę kanalizacyjną widoczną przy suficie w pomieszczeniu sanitarnym zlokalizowanym na II piętrze bloku B.

W dniu kontroli bieżąca czystość i porządek w placówce nie budziły zastrzeżeń.

▪ **Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary.**

W Zespole przeprowadzono kontrolę pod kątem oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników chemicznych. Stwierdzono:

- brak aktualnych pomiarów szkodliwych czynników chemicznych na stanowisku pracy palacza CO,
- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w ciągu komunikacyjnym przy wejściu do warsztatów szkolnych,
- brak kart charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych,
- brak wykazu stosowanych mieszanin chemicznych,
- brak instrukcji przechowywania środków niebezpiecznych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2016r. została wydana decyzja merytoryczna nakazująca ich usunięcie.

▪ **Zespół Szkół Samochodowych w Żarach, ul. 9 Maja 9, 68-200 Żary.**

Szkoła funkcjonuje w budynku zabytkowym, nie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontrolą sanitarną objęto budynek szkoły podzielony na segmenty A, B i W. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne były w dobrym stanie technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom dostęp do bieżącej, ciepłej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym. Meble edukacyjne nie posiadały certyfikatów. W pomieszczeniach szkoły wygospodarowano miejsce do pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych. Placówka dysponuje blokiem sportowym z niepełnowymiarową salą gimnastyczną i zapleczem sanitarnym. Sprzęt sportowy nie posiadał certyfikatów.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (13,5 godziny tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono zacieki i odpryski farby na ścianach i sufitach w 11 salach lekcyjnych, a także w korytarzach komunikacyjnych oraz klatce schodowej między I i II piętrem w segmencie A i B. kontrola wykazała również zacieki i odpryski farby na ścianach i sufitach w łącznikach A, B i W oraz zacieki i ubytki tynku na ścianach i sufitach w świetlicy/salce rekreacyjnej oraz bibliotece.

Ponadto w sali gimnastycznej stwierdzono ślady zawilgocenia na ścianach. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Stan sanitarno-techniczny szkoły oceniono jako dostateczny, w dalszym ciągu budynki wymagają kompleksowych działań naprawczych, aby zapewnić dzieciom i młodzieży

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

W placówce przeprowadzono także kontrolę pod kątem oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników chemicznych. Stwierdzono brak aktualnych badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz niewłaściwy stan sanitarno-techniczny w pokoju socjalnym dla nauczycieli i personelu sprzątającego oraz na zapleczu gabinetu chemiczno-biologicznego. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków.

▪ **Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, ul. Długosza 23, 68-200 Żary.**

W placówce do wykonania pozostaje obowiązek doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego powierzchni ścian i sufitu w pomieszczeniu bloku sportowego tj. sali gimnastycznej wynikający z decyzji LPWIS z 2014r.. Termin wykonania ww. obowiązku określono na dzień 31 grudnia 2016r.

▪ **Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 2, 68-300 Lubsko.**

Szkoła mieści się w pięciu budynkach niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogólny stan sanitarno-higieniczny oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych znajdowało się w dobrym stanie technicznym, 80% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W pomieszczeniach szkoły zapewniono miejsce do pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami, siłownią oraz boiskiem trawiastym.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (10 godzin tygodniowo).

Placówki z pobytem całodobowym.

▪ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, ul. Spokojna 2.**

Budynek internatu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windą). Wychowankowie mogą korzystać również z pomieszczenia sanitarnego, wyposażonego w odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z tych urządzeń. Kontrolą sanitarną objęto szkołę oraz internat. Placówka utrzymana była w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych oraz pokoi mieszkalnych było w dobrym stanie technicznym, tylko 15% mebli posiadało certyfikaty

poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Placówka posiada salę gimnastyczną oraz boiska wielofunkcyjne.

Część mieszkalną stanowi 16 pokoi 2, 3, 4 i 5-osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone były w łóżka, szafy, komody, krzesła i biurka. Każda grupa wychowawcza miała do dyspozycji świetlicę, wyposażoną w sprzęt RTV, krzesła, stoły, regały, sprzęt komputerowy, kanapy.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (40 godzin tygodniowo).

W trakcie kontroli stwierdzono:

- brak właściwej wentylacji w dziesięciu salach lekcyjnych (w budynku nr 3) oraz w trzech pokojach mieszkalnych należących do grup wychowawczych (w budynku nr 5),
- zacieki na suficie w trzech salach lekcyjnych oraz korytarzu komunikacyjnym na II piętrze (w budynku nr 3), a także w jednym pokoju mieszkalnym w budynku nr 5.

Zobowiązano placówkę do usunięcia ww. uchybień.

Stan sanitarno-techniczny placówki poprawia się. W 2015r. przeprowadzono generalny remont budynku nr 2, w którym mieści się internat Ośrodka. Niemniej jednak pozostałe budynki nadal wymagają natychmiastowych remontów, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

W obiekcie przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy. Stwierdzono:

- brak aktualnych pomiarów hałasu i zapylenia na stanowisku nauczyciela nauki zawodu,
- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny sufitów w pomieszczeniach warsztatów szkolnych,
- niewłaściwy stan techniczny okna (uszkodzona szyba),
- brak wykazu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych,
- brak kart charakterystyki stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych,
- brak instrukcji bhp przy postępowaniu z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- brak rejestrów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz kart badań i pomiarów.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku, ul. Szkolna 4, 68-300 Lubsko.** Kontrolą objęto budynki szkoły oraz internatu. Placówka funkcjonuje w trzech,

budynkach A, B, C. budynki A i B dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd). W placówce naukę pobiera 146 uczniów. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziła zastrzeżeń. Zaplecze sanitarne i jego wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środki higieny osobistej.

Część mieszkalna składa się z 10 pokoi, 3, 4 i 5-osobowych. Pomieszczenia internatu wyposażone w łóżka, szafy, komody, krzesła i biurka. Wyposażenie i meble w salach lekcyjnych i pokojach mieszkalnych były w dobrym stanie technicznym. Meble (stoliki i krzesła) posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Wychowankom udostępniono pięć świetlic, wyposażone prawidłowo. Placówka posiada trzy salki gimnastyczne, dwa boiska oraz plac zabaw.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (40 godzin tygodniowo).

Kontrola wykazała, iż zostały wykonane obowiązki nałożone decyzją LPWIS w 2014r., tj. doprowadzono do należytego stanu sanitarno-higienicznego sufity: w pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców na II piętrze i dziewcząt na I piętrze, sali terapii polisensorycznej oraz korytarzu komunikacyjnym na II piętrze, ponadto zapewniono wentylację w 17 salach dydaktycznych, 3 pomieszczeniach mieszkalnych, świetlicy i 3 pomieszczeniach sanitarnych.

W 2015r. oddano do użytkowania nowo wybudowane boisko szkolne, w związku z powyższym wykonano również obowiązek wynikający z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach z 2004r.

▪ **Bursa Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, ul. Spokojna 2, 68-200 Żary.**

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W dniu kontroli w placówce przebywało 11 wychowanków. Młodzieży zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. Wszystkie pomieszczenia utrzymane były w bieżącej czystości i porządku. Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka, szafy, komody, krzesła, biurka. Wyposażenie pokoi znajdowało się w dobrym stanie technicznym. W trakcie kontroli stwierdzono:

- brak właściwej wentylacji w czterech pokojach mieszkalnych,
- zacieki na suficie w dwóch pokojach mieszkalnych.

W związku z powyższym zobowiązano placówkę do usunięcia ww. uchybień.

▪ **Rodzinny Dom Dziecka w Żarach, ul. Pienińska 10 i 12. 68-200 Żary.**

Placówka mieści się w dwóch domkach jednorodzinnych. W każdym domku wychowankowie mają do dyspozycji pokoje mieszkalne, pokój do wypoczynku, aneks kuchenny z jadalnią, 3 łazienki. W wyniku przeprowadzonej kontroli stan sanitarno-

higieniczny i techniczny placówki oceniono jako bardzo dobry. Bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej wody oraz podstawowych środków czystości. Pokoje mieszkalne wyposażono w łóżka, szafy, szafki, biurka, krzesła, lampki nocne, fotele, pufy i stoliki. Meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym.

Wszyscy wychowankowie placówki objęci są podstawową opieką medyczną przez lekarza rodzinnego.

Warsztaty szkolne.

▪ Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach, ul. 9 Maja 9, 68-200 Żary.

Pomieszczenia warsztatowe stanowią pracownie: obróbki mechanicznej, elektryki samochodowej, silników, elektromechaniki samochodowej, maszyn elektrycznych, logistyki, elektrotechniki. Stanowiska pracy urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności. Powierzchnia stanowisk pracy zapewnia uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, stanowiska dostosowane do zasad ergonomii, utrzymane w czystości i porządku. Na stanowiskach pracy przy maszynach i innych urządzeniach znajdowały się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi, regulaminy określające zasady bhp. Pomieszczenia sanitarne były w dobrym stanie technicznym. Uczniom zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej.

Podczas kontroli stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny sufitów i ścian w pomieszczeniach warsztatów szkolnych, tj. w dziale obróbki mechanicznej, pracowni elektrotechniki samochodowej, pracowni silników i napędów, pracowni elektromechaniki samochodowej (widoczne zacieki, ubytki tynku, odpryski farby na ścianach i sufitach). W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości w terminie do dnia 29 lutego 2016r.

Budynek, w którym mieszczą się warsztaty szkolne znajduje się w złym stanie sanitarno-higienicznym i wymaga generalnego remontu, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.

▪ Stołówka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, ul. Szkolna 4, 68-300 Lubsko.

Podczas kontroli sanitarnej stołówki stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniu kuchni właściwej (wykwity pleśni na połączeniu ściany z sufitem). W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości – kontrola sprawdzająca potwierdziła jej usunięcie. LPWIS wydał 2 decyzje obciążające kosztami kontroli.

Ocenie poddano także jadłospis dekadowy, który budził następujące zastrzeżenia:

- w poszczególnych posiłkach podawano niewielką ilość warzyw i owoców surowych,
- zbyt mały był udział ryb w diecie,
- w jadłospisach nie był sprecyzowany rodzaj/skład pieczywa.

III. Domy pomocy społecznej.

▪ Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach 26, 68-200 Żary.

W 2015r. LPWIS wydał decyzję nakładającą obowiązki usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w 2014r. tj.

- opracować oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach: terapeuta, fizykoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny, opiekun i pracownik biurowy oraz zapoznać z nią pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach,
- sporządzić instrukcję określającą sposób składowania i przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zapoznać z nią pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
- sporządzić instrukcję bhp określającą sposób postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz zapoznać z nią pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
- założyć i prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia,
- założyć i prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia,
- dostosować szatnię dla pielęgniarek do stopnia narażenia poprzez zapewnienie dostępu do umywalni zlokalizowanej przy szatni,
- zapewnić pracownikom mającym kontakt z niebezpiecznym czynnikiem biologicznym szafy z podziałem na odzież własną i odzież roboczą,
- zapewnić właściwy stan sanitarno-technicznego sufitu w pomieszczeniu szatni dla pielęgniarek, ścian w pomieszczeniu szatni nr IV, podłogi przy wejściu do łazienki w szatni nr IV oraz ścian i podłogi w łazience w szatni nr IV,
- zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian w ciągu komunikacyjnym (niski parter – korytarz w przyziemiu) między kuchnią a pralnią.

Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, która potwierdziła wykonanie części z ww. obowiązków.

▪ Dom Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. Zamkowa 27, 68-300 Lubsko.

W 2015r. przeprowadzono kontrolę kompleksową obiektu.

W zakresie higieny komunalnej kontrola dot. oceny utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu – kontrolą objęto pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne

i ogólnodostępne DPS-u oraz jego otoczenie, a także postępowanie z bielizną, odpadami medycznymi i komunalnymi oraz postępowania ze zwłokami osób zmarłych.

Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana. Teren wokół obiektu był ogrodzony i utrzymany w należytym porządku.

Stwierdzono nieprawidłowości w pomieszczeniach mieszkalnych (ubytki farby na drzwiach i ościeżnicach, miejscowe ubytki tynku i farby na ścianie) oraz w ciągu komunikacyjnym (miejscowe ubytki farby na poręczy). W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości.

W zakresie higieny żywności kontrolą kompleksową objęto blok żywienia placówki. Żywieniem pensjonariuszy zajmuje się firma zewnętrzna, która wynajmuje pomieszczenia kuchenne w DPS-ie. Zakład posiada opracowane i wdrożone zasady systemów zapewnienia jakości, to jest dobrą praktykę higieniczną (GHP), produkcyjną (GMP) oraz zasady systemu HACCP.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- zniszczone wnętrze windy towarowej do transportu posiłków;
- brak siatek w oknach kuchenek oddziałowych zabezpieczających przed dostępem owadów;
- w filii przy ul. Obrońców Pokoju 1a niesprawne urządzenie do wyparzania naczyń stołowych.

W związku z faktem, iż ww. nieprawidłowości zostały usunięte przed wydaniem decyzji merytorycznej (co potwierdziła kontrola sprawdzająca), LPWIS wydał tylko decyzję obciążającą kosztami kontroli.

W ciągu roku oceniano kilkakrotnie jadłospisy dekadowe. Stwierdzano wiele nieprawidłowości w żywieniu mieszkańców. Ostatnia przeprowadzona ocena w miesiącu listopadzie 2015r. wykazała zdecydowaną poprawę, jednakże w dalszym ciągu podaje się zbyt mało warzyw oraz posiłki obiadowe bywają pozbawione konkretnej porcji białka zwierzęcego.

W zakresie higieny pracy kontrola kompleksowa dot. oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych i stosowania produktów chemicznych. W budynku administracji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak odpowiedniej liczby szaf przeznaczonych do indywidualnego użytku dla każdego pracownika w szatniach,
- niewłaściwy stan techniczny łazienki przy szatni,
- niewłaściwy stan techniczny szatni nr 2,
- niewłaściwy stan techniczny toalety dla pracowników na pierwszym piętrze,
- brak rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika

- biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia,
- brak rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości.

W 2015r. przedstawiciele LPWIS przeprowadzili także kontrolę interwencyjną dot. podejrzenia występowania zakaźnej choroby skóry. Wydano zalecenia w zakresie procedury postępowania z bielizną oraz stosowania zaostrego reżimu sanitarno-higienicznego.

IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą.

- **Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę kompleksową placówki.

W skład Szpitala wchodzi 11 oddziałów szpitalnych, 6 pracowni specjalistycznych oraz 10 poradni specjalistycznych usytuowanych w strukturach Szpitala.

Placówka realizuje program dostosowania pomieszczeń szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany przez LWPIS decyzją z dnia 4 czerwca 2012r.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli kompleksowej nieprawidłowościami w zakresie epidemiologii, LPWIS wydał decyzję nakładającą na Szpital następujące obowiązki:

- w Oddziale Dziecięcym wydzielić pododdział lub odcinek dzieci młodszych (do lat 3), wraz z służą umywalkowo-fartuchową i punktem pielęgniarskim;
- wyposażyć pomieszczenie izolatki w Oddziale Intensywnej Terapii w wentylację działającą na zasadzie podciśnienia;
- poprawić stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pacjentów, zlokalizowanego naprzeciwko gabinetu izby przyjęć dla dzieci w Oddziale Dziecięcym;
- poprawić stan sanitarno-higieniczny mebli Sali kinezyterapii, znajdującej się w Zakładzie Rehabilitacji;
- wyposażyć w pojemniki bezkontaktowe na odpady medyczne zakaźne: pracownię tomografii komputerowej przy Oddziale Geriatrycznym, gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Geriatrycznego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz sale porodowe Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, 2 pomieszczenia obserwacyjne Oddziału Noworodkowego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Dziecięcego, pracownię analityki ogólnej oraz pokój przyjmowania materiału w Laboratorium Szpitala.

LPWIS wydał również 4 decyzje merytoryczne prolongujące termin wykonania obowiązków oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Stwierdzono także nieprawidłowości dot. stanu funkcjonalnego poszczególnych komórek Szpitala, jednakże ich usunięcie zostało zawarte w programie dostosowania placówki. W związku z powyższym LPWIS nie wydał decyzji merytorycznej.

Przeprowadzono także:

- kontrolę tematyczną dot. gospodarki odpadami medycznymi – wydano zalecenia;
- 4 kontrole w zakresie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych dla pacjentów oraz personelu medycznego – nieprawidłowości nie stwierdzono;
- kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków wynikających z nałożonych decyzją LPWIS z 2013r. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – potwierdzono wykonanie obowiązków.

Podczas kontroli kompleksowej w zakresie nadzoru zapobiegawczego ustalono, że zgodnie z programem dostosowania Szpitala, do realizacji pozostaje:

- remont Oddziału Dziecięcego – wydzielenie pomieszczenia na izolatkę (termin realizacji wg programu – 31 grudnia 2013r.);
- remont Prosektorium – przebudowa adaptacyjna - wydzielenie osobnego wejścia dla personelu, przywożonych zwłok, rodziny zmarłego i wydawania zwłok wraz ze służą szatniową (termin realizacji wg programu – 31 grudnia 2016r.);
- remont Centralnej Sterylizatorni – przebudowa z wykonaniem nowej Centralnej Sterylizatorni w Pawilonie nr 2 (termin realizacji wg programu – 31 grudnia 2016r.);
- zakup i zainstalowanie myjni-dezynfektora w brudownikach w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Dziecięcym, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym (termin realizacji wg. programu – sukcesywnie do 31 grudnia 2016 r.).

LPWIS wydał także 5 decyzji niezbędnych do dokonania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego dla:

- pomieszczeń Oddziału Geriatrii,
- pomieszczeń i urządzeń Zakładu Opiekuńczo Leczniczego,
- pomieszczeń i urządzeń Poradni Diabetologicznej,
- pomieszczeń i urządzeń Oddziału Geriatrycznego,
- pomieszczeń i urządzeń Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W decyzjach stwierdzono, iż ww. pomieszczenia i urządzenia spełniają określone przepisami wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne.

W zakresie higieny komunalnej kontrola kompleksowa obiektów Szpitala nie wykazała nieprawidłowości.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Szpitala w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest wodociąg publiczny dla miasta Żary, natomiast dla obiektu w Lubsku wodociąg publiczny w Lubsku, które są pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Źródłem rezerwowym dla Szpitala w Żarach jest wodociąg lokalny SP

ZOZ 105 Szpitala Wojskowego w Żarach, ul. Domańskiego nr 2. Obiekt w Lubsku nie posiada rezerwowego źródła wody. Jakość ciepłej wody w kierunku bakterii Legionella sp. odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Szpital ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na usługi prania, prasowania, maglowania i cerowania bielizny i odzieży szpitalnej. Placówka posiada własne prosektorium, którego dostosowanie do obowiązujących wymagań ujęto w programie dostosowania z terminem realizacji do 31 grudnia 2016r. Odpady komunalne na terenie Szpitala w Żarach są gromadzone w 2 miejscach. W dniu kontroli pojemniki były pozamykane, we właściwym stanie sanitarno-technicznym.

W 2015r. wydano decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w 2014r. – kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie wszystkich obowiązków.

W zakresie higieny żywności kontrolą kompleksową objęto kuchenki oddziałowe Szpitala w Żarach i w Lubsku (w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Opiekuńczo-Lecznym). W Szpitalu w Żarach żywionych było ok 92 pacjentów, a w placówce w Lubsku 41 pacjentów. Nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego nie stwierdzono.

W czasie kontroli kompleksowej stwierdzono, że żywieniem pacjentów w dalszym ciągu zajmuje się zewnętrzna firma cateringowa, która działa w oparciu o blok żywienia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach przy ul. Domańskiego. Nadzór nad firmą sprawuje Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.

Dostawa posiłków do Szpitala w Żarach odbywa się samochodem dostawczym, stanowiącym własność szpitala. Środek transportu spełnia wymagania sanitarno-higieniczne przy przewozie posiłków. Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Lecznym w Lubsku posiłki dostarcza pracownik zatrudniony w firmie cateringowej. Stan sanitarno-higieniczny samochodu nie budził zastrzeżeń. Pojazd utrzymany był w czystości. Kierowca posiadał kartę mycia i dezynfekcji pojazdu, w której zapisy prowadzone były na bieżąco oraz aktualne zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

W pobranym do analizy jadłospisie dekadowym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- kolacje i obiady były mało urozmaicone;
- prawie w ogóle nie uwzględniano dodatku owoców;
- nie zawsze podawano dodatki warzywne;
- w żywieniu pacjentów nie stosowano pieczywa razowego.

W związku z powyższym LPWIS wystosował do dyrektora Szpitala pismo wskazujące na błędy żywieniowe pacjentów. Zarząd placówki poinformował o podjęciu działań naprawczych.

W zakresie higieny pracy kontrolę kompleksową przeprowadzono w Oddziale Dziecięcym, Pracowni Diagnostyki Obrazkowej RTG, Oddziale Chirurgicznym oraz Punkcie

magazynowania odpadów medycznych. Dotyczyła ona oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, rakotwórczych, chemicznych i biobójczych.

Stwierdzono, że pracodawca nie przesyła do LPWIS informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości.

W 2015r. wydano także decyzję w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2014r. nakładającą na placówkę obowiązki: uaktualnienia ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku lekarz oraz pielęgniarka odcinkowa pracujących na Izbie Przyjęć, uwzględniając narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne zaklasyfikowane do 4 grupy zagrożenia oraz zapoznania z nią pracowników zatrudnionych przy tych pracach. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie ww. obowiązków.

Podsumowanie:

1. W **Zespole Szkół Samochodowych w Żarach** oraz **Warsztatach Szkolnych** należących do tego Zespołu stwierdzono nieprawidłowości. Wydano dwie decyzje administracyjne.
2. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w **Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach** wydano zalecenia.
3. Wydano decyzję zmieniającą termin realizacji obowiązku: doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego powierzchni ścian i sufitu w pomieszczeniu bloku sportowego tj. sali gimnastycznej w **Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach**.
4. W 2015r. w **Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach** wykonano obowiązki określone decyzją administracyjną LPWIS.
5. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniu kuchni właściwej **Stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku**, LPWIS wydał decyzję merytoryczną oraz 2 decyzje obciążające kosztami kontroli.
6. W **Domu Pomocy Społecznej w Lubsku** stwierdzono m.in. nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń mieszkalnych, bloku żywienia oraz pomieszczeń dla pracowników.
7. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w **Szpitalu na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach** LPWIS wydał 2 decyzje merytoryczne oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli, a także wystosował do dyrektora placówki pismo wskazujące na błędy żywieniowe pacjentów.