

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM



OCENA STANU SANITARNEGO
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA TERENIE MIASTA NA PRAWACH POWIATU
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ZA 2015 ROK

Gorzów Wielkopolski
marzec 2016 rok

SPIS TREŚCI

	str.
I. Nadzorowane obiekty.....	3
II. Placówki nauczania i wychowania.....	5
1. Stan sanitarny szkół i innych placówek	5
2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych	15
III. Domy pomocy społecznej.....	16
IV. Inne obiekty.....	19
Podsumowanie	19

I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1412) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie miasta Gorzów Wlkp. LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej nr 1 im. M. Juchacz	ul. Podmiejska-Boczna nr 10 66 – 400 Gorzów Wlkp.
2.	Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”	ul. Walczaka nr 42, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
3.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	ul. Okrzei nr 39 66 – 400 Gorzów Wlkp.
4.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	ul. Okrzei nr 39 66 – 400 Gorzów Wlkp.
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych	ul. 30 Stycznia 29 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych	ul. Dąbrowskiego 33 66 – 400 Gorzów Wlkp.
6.	Zespół Szkół Ogrodniczych	ul. Poznańska 23 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Internat Zespołu Szkół Ogrodniczych	ul. Poznańska 23 66 – 400 Gorzów Wlkp.
7.	Zespół Szkół nr 12	ul. Śląska 20 66 – 400 Gorzów Wlkp.
8.	Zespół Szkół Budowlanych	ul. Okrzei 42 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Internat Zespołu Szkół Budowlanych	ul. Okrzei 42 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych	ul. Okrzei 42 66 – 400 Gorzów Wlkp.
9.	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Okólna 35 66 – 400 Gorzów Wlkp.
10.	Zespół Szkół Mechanicznych	ul. Dąbrowskiego 32 66 – 400 Gorzów Wlkp.
11.	Zespół Szkół Odzieżowych	ul. Śląska 64c 66 – 400 Gorzów Wlkp.
12.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Czereśniowa 1 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Czereśniowa 4 66 – 400 Gorzów Wlkp.
13.	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	ul. Stanisławskiego 2 66 – 400 Gorzów Wlkp.
14.	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. Dąbrowskiego 33 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Warsztaty Zespołu Szkół Elektrycznych	ul. Grobla 9

		66 – 400 Gorzów Wlkp.
15.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	ul. Puszkina 31 66 – 400 Gorzów Wlkp.
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	ul. Przemysłowa 22 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	ul. Woskowa 3 66 – 400 Gorzów Wlkp.
17.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	ul. Dunikowskiego 5 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Szkoła Podstawowa nr 16	ul. Dunikowskiego 5 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Gimnazjum nr 16	ul. Dunikowskiego 5 66 – 400 Gorzów Wlkp.
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	ul. Warszawska 18 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Szkoła Podstawowa nr 17	ul. Warszawska 19 66 – 400 Gorzów Wlkp.
	Gimnazjum	ul. Warszawska 18 66 – 400 Gorzów Wlkp.
19.	Gimnazjum nr 19	ul. Spokojna 57 66 – 400 Gorzów Wlkp.
20.	Liceum Plastyczne	ul. Bema 1 66 – 400 Gorzów Wlkp.
21.	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Kos. Gdyńskich 8 66 – 400 Gorzów Wlkp.
22.	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	ul. Mościckiego 3 66 – 400 Gorzów Wlkp.
23.	Szkoła Muzyczna I stopnia	ul. Teatralna 8 66 – 400 Gorzów Wlkp.
24.	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	ul. Chrobrego 3 66 – 400 Gorzów Wlkp.
25.	Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1	ul. Dunikowskiego 5 66 – 400 Gorzów Wlkp.
26.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Fabryczna 177 66 – 400 Gorzów Wlkp.
27.	Centrum Kształcenia Zawodowego	ul. Pomorska 67 66 – 400 Gorzów Wlkp.
28.	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Teatralna 8 66 – 400 Gorzów Wlkp.
29.	Placówka Wsparcia Dziennego	ul. Puszkina 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
30.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	ul. Puszkina 2 66 – 400 Gorzów Wlkp.
31.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	ul. Kazimierza Wielkiego 42a 66 – 400 Gorzów Wlkp.
32.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	ul. Kazimierza Wielkiego 42b 66 – 400 Gorzów Wlkp.
33.	Pogotowie Opiekuńcze	ul. Spokojna 57 66 – 400 Gorzów Wlkp.

34.	Ośrodek Wsparcia Rodziny	ul. Kazimierza Wielkiego 42, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
35.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	ul. Czereśniowa 4 66 – 400 Gorzów Wlkp.

II. Placówki nauczania i wychowania.

1. Stan sanitarno-techniczny szkół i innych placówek.

W 2015 roku skontrolowano na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 22 placówki oświatowo-wychowawcze. Przedmiotem kontroli były m.in. ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży oraz warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów.

Szkoły.

▪ Zespół Szkół Specjalnych nr 14, ul. Mościckiego 3, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

LPWIS decyzją z 2014r. zobowiązał placówkę do wykonania obowiązków w zakresie doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego sufitów w salach nr 2, 5 i 7 w budynku przy ulicy Mościckiego 3, salach nr 5 i 20 w budynku przy ulicy Mościckiego 5 oraz klatce schodowej w przybudówce budynku głównego, zapewnienia ogrodzenia wokół terenu szkoły oraz zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji w sześciu salach lekcyjnych. Kontrola sprawdzająca wykazała, iż obowiązki zawarte ww. decyzji zostały częściowo wykonane, tj. uzupełniono brakujące elementy w ogrodzeniu szkoły oraz zapewniono wentylację w salach dydaktycznych.

W placówce do wykonania pozostaje obowiązek doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego sufitów w salach nr 2, 5 i 7 w budynku przy ulicy Mościckiego 3, salach nr 5 i 20 w budynku przy ulicy Mościckiego 5 oraz klatce schodowej w przybudówce budynku głównego. Na wniosek dyrektora placówki LPWIS zmienił termin usunięcia ww. nieprawidłowości do dnia 31 sierpnia 2016r.

▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Puszkina 31, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

W 2015 roku przeprowadzono 4 kontrole:

- w zakresie oceny wykonania obowiązków nałożonych decyzją zobowiązującą placówkę do zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ścian w korytarzu komunikacyjnym na II i III piętrze oraz klatkach schodowych między II i III piętrem, a także ścian i sufitu w małej sali gimnastycznej. Stwierdzono, że ww. obowiązki nie zostały wykonane. Na wniosek dyrektora szkoły LPWIS zmienił termin wykonania obowiązków, wydana została również decyzja obciążająca kosztami kontroli.
- w związku z informacją dotyczącą prowadzenia prac remontowych w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach szkoły –

interwencję uznano jako niezasadną.

- w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania windy. Zapoznano się z dokumentacją projektową realizowanej inwestycji oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i warunkami pozwolenia na budowę. Nie stwierdzono nieprawidłowości, inwestycja wykonana została zgodnie z projektem budowlanym i odpowiada obowiązującym przepisom sanitarnym.
- w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników chemicznych. Stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny w pomieszczeniu szatni w piwnicy oraz brak instrukcji stanowiskowych bhp uwzględniających informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne – sprawa w toku.

▪ **Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2015/2016. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budził zastrzeżeń. W okresie wakacji realizowano prace remontowe i konserwatorskie. Pomalowano ściany i sufity w dwóch salach dydaktycznych oraz korytarzach komunikacyjnych, a także naprawiono wykładzinę podłogową w salach dydaktycznych i bibliotece. Prowadzone były również prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na przeglądzie i naprawie urządzeń sanitarnych oraz uzupełnianiu oświetlenia.

Podczas kontroli stwierdzono wykonanie obowiązku ujętego w decyzji LPWIS z 2014r. dot. doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego podłogi w sali lekcyjnej nr 401.

▪ **Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Stanisławskiego 2, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Bieżąca czystość i porządek placówki w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne znajdowały się w dobrym stanie technicznym – meble posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa (100%). W pomieszczeniach szkoły zapewniono miejsce na pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Placówka dysponuje salą gimnastyczną oraz siłownią i 3 boiskami wielofunkcyjnymi. Ponadto uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka”, Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionie przy ul. Krasieńskiego i Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły

(28 godzin tygodniowo).

Kontrola potwierdziła wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji LPWIS z 2011r., tj. doprowadzono do należytego stanu sanitarno-technicznego podłogę w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt.

Stwierdzono także liczne ubytki tynku i farby na ścianach w korytarzach komunikacyjnych i klatkach schodowych na parterze, I i II piętrze oraz w salach lekcyjnych nr 111, 210, 212, 303. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości do dnia 31 sierpnia 2016r.

▪ **Zespół Szkół Ogrodniczych, ul. Poznańska 23, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Placówka utrzymana była w bieżącej czystości i porządku. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Meble i wyposażenie sal dydaktycznych znajdowało się w dobrym stanie technicznym, tylko 30% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Podczas kontroli stwierdzono brak wentylacji w trzech salach lekcyjnych – wydano zalecenia. Pismem z dnia 4 lutego 2016 roku dyrektor placówki poinformował o zapewnieniu właściwej wentylacji we wskazanych salach dydaktycznych.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz boiskiem trawiastym, 60% sprzętu sportowego posiadało odpowiednie atesty i certyfikaty.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (4 godziny tygodniowo).

Przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin – nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30-go Stycznia 29 2, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

W placówce przeprowadzono kontrolę tematyczną dotyczącą oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2015/2016. Czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. W trakcie trwania przerwy wakacyjnej przeprowadzono w placówce prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe, które polegały na malowaniu ścian i sufitu w sali dydaktycznej, wymianie podłogi w sali dydaktycznej, naprawie stolarki okiennej i drzwiowej, położeniu nowej instalacji teleinformatycznej. Dodatkowo w Internacie należącym do Zespołu Szkół pomalowano ściany i sufity w 2 pokojach wychowanków, pomieszczeniu sanitarnym oraz stołówce.

▪ **Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64C, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie sal lekcyjnych znajdowało się w dobrym stanie technicznym, 70% mebli edukacyjnych posiadało odpowiednie certyfikaty. Szkoła zapewniła uczniom szafki przeznaczone do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych.

Kontrola wykazała brak wymaganej wentylacji w salach dydaktycznych. W zawiązku z powyższym zobowiązano dyrektora placówki do jej zapewnienia – nieprawidłowości zostały usunięte.

Placówka posiada niepełnowymiarową salę gimnastyczną oraz siłownię z zapleczem sanitarnym. Dodatkowo zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej należącej do Szkoły Podstawowej Nr 10. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć wychowania fizycznego posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka w gabinecie na terenie placówki (14,5 godziny tygodniowo).

Przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników chemicznych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kos. Gdyńskich 8., 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Na wniosek dyrektora placówki LPWIS zmienił termin wykonania obowiązków:

- doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego powierzchni ścian i sufitów w salach dydaktycznych nr 126, 302, 305, 306, 308, 307 oraz w korytarzu komunikacyjnym na I piętrze i klatce schodowej między II i III piętrem na dzień 31 grudnia 2016r.
- wyposażenia poręczy przy balustradach schodów w zabezpieczenia uniemożliwiające uczniom zsuwanie się po nich na dzień 29 stycznia 2016r.

Pismem z dnia 28 stycznia 2016r. dyrektor placówki poinformował o wykonaniu obowiązku dot. wyposażenia poręczy przy balustradach schodów w zabezpieczenia uniemożliwiające uczniom zsuwanie się po nich.

▪ **Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Przeprowadzono kontrolę tematyczną w zakresie przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016. Stan sanitarno-higieniczny placówki w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. W placówce przeprowadzone zostały prace konserwatorskie i porządkowe polegające na przeglądzie i bieżącej naprawie urządzeń sanitarnych, uzupełnianiu oświetlenia oraz naprawie mebli (ławek i krzeseł). Dodatkowo w budynku warsztatów szkolnych wykonano remont pokrycia dachowego wraz z montażem rynien i rur spustowych oraz pomalowano ściany w pracowni.

▪ **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Warszawska 18, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

W 2015r. bieżącą kontrolą sanitarną objęto teren placówki oraz budynek, w którym funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 17. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym, 50% mebli edukacyjnych (ławki i krzesła) posiadało odpowiednie certyfikaty. W salach lekcyjnych zapewniono miejsce na pozostawianie części podręczników i przyborów szkolnych.

Zaplecze sportowe stanowią sala gimnastyczna oraz 3 boiska wielofunkcyjne – 80% sprzętu sportowego posiadało atesty i certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana była codziennie przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (27 godzin tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono:

- ubytki tynku i farby na ścianach oraz zacieki na sufitach w korytarzach komunikacyjnych i klatkach schodowych na parterze,
- ubytki wykładziny podłogowej w sali dydaktycznej nr 17,
- ubytki tynku i farby na ścianach oraz zacieki na sufitach w trzech szatniach przy bloku sportowym,
- ubytki tynku i farby oraz ślady zagrzybnienia na ścianach w dużej sali gimnastycznej.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzje obciążającą kosztami kontroli.

Dokonano także oceny dostosowania mebli do wzrostu uczniów – badaniami objęto 127 uczniów klas I-VI. Stwierdzono, iż 5% zbadanych uczniów korzysta z mebli niedostosowanych do wzrostu. Powyższe uchybienia zostały usunięte podczas kontroli.

W 2014r. LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązując placówkę do usunięcia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 3, następujących nieprawidłowości:

- zacieków na sufitach i ścianach w pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców i dziewcząt na parterze i I piętrze oraz trzech salach lekcyjnych,
- ubytków wykładziny podłogowej w pięciu salach dydaktycznych.

Dyrektor placówki pismem z dnia 1 września 2015r. poinformował o usunięciu ww. nieprawidłowości.

▪ **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przemysłowa 22, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Przeprowadzono kontrolę w zakresie w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy nauczycieli chemii i pracowników obsługi oraz stosowania

niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Stwierdzono brak wentylacji w pomieszczeniu socjalnym dla pań sprzątających i konserwatorów oraz stosowanie benzenu. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję z terminem natychmiastowej wykonalności zakazującą stosowania benzenu. W zakresie braku wentylacji wszczęto postępowanie administracyjne.

▪ **Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli przeprowadzonej w 2014r. wydano decyzję zobowiązującą do zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz decyzję płatniczą. W 2015r. kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie nałożonych obowiązków.

W placówce odbywa się praktyczna nauka zawodu na różnych kierunkach. Naukę zawodu pobierało w placówce 340 uczniów. Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym, uczniowie mieli zapewnioną ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Oceniono pomieszczenia pracowni: elektrotechniki, montażu i obróbki mechanicznej, montażu urządzeń, automatyki i sterowania, elektrotechniki i techniki komputerowej, automatyki i elektrotechniki, obróbki mechanicznej. Stanowiska pracy ucznia dostosowane były do rodzaju wykonywanych czynności, zapewnione były instrukcje obsługi maszyn i instrukcje bhp oraz odpowiednio wyposażone apteczki I-ej pomocy.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń placówki oraz ciągów komunikacyjnych. Stwierdzono zacieki i łuszczącą się farbę na ścianach i sufitach w korytarzu komunikacyjnym na I piętrze, ośmiu salach dydaktycznych oraz pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt zlokalizowanym na I piętrze, a także ubytki w wykładzinie podłogowej w dwóch pracowniach. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości oraz decyzja obciążająca kosztami kontroli.

▪ **Zespół Szkół Nr 12 w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 20, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej. Wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym, odpowiednie certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa posiadało 50% mebli szkolnych. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Zaplecze sportowe stanowią dwie sale gimnastyczne oraz boisko wielofunkcyjne. Odpowiednie atesty i certyfikaty posiadało 60% sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas zajęć wychowania fizycznego.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (17 godzin tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono:

- brak dostępu do bieżącej ciepłej wody przy trzech z czterech umywalek znajdujących się w czterech pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i chłopców na I i II piętrze,
- zacieki na ścianie w sali dydaktycznej nr 6, oraz brak właściwej wentylacji w dwóch salach dydaktycznych.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne. Pismem z dnia 14 września 2015r. dyrektor placówki poinformował, iż doprowadzono do właściwego stanu sufit w sali lekcyjnej oraz wykonano wentylację.

W placówce pozostaje do wykonania obowiązek zapewnienia stałego dostępu do bieżącej, ciepłej wody przy trzech z czterech umywalek znajdujących się w czterech pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i chłopców na I i II piętrze w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r.

Placówki z pobytem całodobowym.

▪ Internat Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Okrzei 42, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono młodzieży stały dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Część mieszkalna obiektu składa się z 44 pokoi 2, 3 i 4-osobowych, pokoje wyposażone w łóżka, szafy, biurka, stoły, krzesła. Wychowankowie mają również do dyspozycji świetlicę. Wyposażenie, tj. meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym. Podczas kontroli stwierdzono ubytki tynku i odpryski farby na ścianach w korytarzu komunikacyjnym na I piętrze oraz zacieki i ślady zawilgocenia na suficie w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców zlokalizowanym na I piętrze.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję merytoryczną zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli – kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków.

▪ Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Dąbrowskiego 27, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Stan sanitarno-higieniczny placówki oraz warunki pobytu młodzieży oceniono jako dobre. Bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie było w dobrym stanie technicznym. Zapewniono młodzieży stały dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Pokoje 2 i 4-osobowe, wyposażone w łóżka, szafy, biurka, stoły, krzesła. Meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym.

Stwierdzono brak wymaganej wentylacji w pokojach mieszkalnych – LPWIS zobowiązał dyrektora placówki do jej zapewnienia. Pismem z dnia 17 grudnia 2015r. dyrektor placówki poinformował o usunięciu nieprawidłowości.

▪ **Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń oraz otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Wychowankowie w placówce mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono stały dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Podopieczni zajmują trzyosobowe pokoje. Każda grupa ma również własny węzeł sanitarny (łazienki i toalety) oraz pokoje wypoczynkowe z aneksem kuchennym. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń było w dobrym stanie technicznym.

Stwierdzono zacieki oraz ślady zawilgocenia na ścianach i suficie w korytarzu komunikacyjnym na IV piętrze. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości. Pismem z dnia 26 sierpnia 2015r. dyrektor placówki poinformował o wykonaniu obowiązków zawartych w decyzji.

▪ **Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Woskowa 3B, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Pomieszczenia placówki utrzymane były w czystości i porządku. Zaplecze sanitarne i jego wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody. Część mieszkalna składa się z 22 pokoi mieszkalnych, 2, 3 i 4-osobowych. Sprzęt i meble były w dobrym stanie technicznym.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych, tj. zacieki i ślady zawilgocenia na powierzchni ścian i sufitów w korytarzu komunikacyjnym na III piętrze oraz klatce schodowej między III i IV piętrzem. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

W odniesieniu do powyższych obowiązków dyrektor placówki wniósł prośbę o zmianę terminu ich realizacji z uwagi na brak środków finansowych. W związku z powyższym przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, podczas której dokonano przeglądu aktualnego stanu sanitarno-higienicznego placówki. LPWIS po rozpatrzeniu sprawy ustalił nowy termin wykonania ww. obowiązków do dnia 31 sierpnia 2016r.

▪ **Internat Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp., ul. Poznańska 23., 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli w placówce nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz

środków higieny osobistej. Do dyspozycji wychowanków znajduje się siedemnaście pokoi 1, 2 i 3-osobowych. Wyposażenie, sprzęt i meble były w dobrym stanie technicznym. Podczas kontroli stwierdzono brak wentylacji w ośmiu pokojach mieszkalnych. W związku z powyższym zobowiązano dyrektora placówki do jej zapewnienia – nieprawidłowości zostały usunięte.

▪ **Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Gorzowie Wlkp.**

LPWIS na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nadzoruje 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, którymi zarządza Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 44, tj.:

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 przy ul. Puszkina 2,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 42a,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego 42b.

W 2015r. skontrolowano wszystkie nadzorowane placówki. Każda z placówek wpisana jest do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada określone przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia oraz skontrolowanych w obiektach pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Dzieci we wszystkich placówkach mają zapewnione 2 i 3-osobowe pokoje mieszkalne, łazienki, pokoje wypoczynkowe wraz z aneksem kuchennym, w dobrym stanie technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca, ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, szafki, biurka, stoły i krzesła - w dobrym stanie technicznym. Do dyspozycji wychowanków jest również siłownia, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.

Placówki usytuowane są w trzech odrębnych budynkach:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, ul. Puszkina 2 (limit miejsc w placówce - 14) - budynek piętrowy, częściowo dostosowany do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2, ul. Kazimierza Wielkiego 42a (limit miejsc w placówce - 14) - budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, częściowo dostosowany do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Placówka zlokalizowana jest na parterze budynku.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego 42b (limit miejsc w placówce - 14) - budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, częściowo dostosowany do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Placówka zajmuje pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze i poddaszu użytkowym.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (20 godzin tygodniowo) – w razie potrzeb wychowankowie kierowani są do lekarza rodzinnego.

▪ **Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp., ul. Spokojna 57, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Stan sanitarno-higieniczny i techniczny placówki oceniono jako dobry. Placówka utrzymana była w bieżącej czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniony był stały dostęp do ciepłej wody i środków higieny osobistej. Części mieszkalna składa się z dziesięciu pokoi 2, 3 i 4-osobowych, pokoju wypoczynkowego wraz z aneksem kuchennym. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży było w dobrym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo zdrowotne.

W 2015r. przeprowadzono w placówce kontrolę interwencyjną w związku ze zgłoszeniem dotyczącym niewłaściwych warunków sanitarnych w obiekcie. Stwierdzono, iż w obiekcie prowadzono prace remontowe wszystkich pionów sanitarno-higienicznych. Na czas remontu wyłączono z użytkowania część budynku nim objętego, a wychowankowie korzystali z wyznaczonych na ten czas pomieszczeń sanitarnych. Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń.

Placówki wychowania pozaszkolnego.

▪ **Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 3, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Placówka dla dzieci i młodzieży, zlokalizowana w dwóch wolnostojących budynkach. System nauki w szkole opiera się na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego i zajęciach zbiorowych.

We wszystkich salach czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczenia sanitarnych zapewniony był dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych było w dobrym stanie technicznym. Podczas kontroli stwierdzono pęknięcia i odpryski farby na powierzchni ścian i sufitu w korytarzu komunikacyjnym na parterze budynku głównego oraz zacieki na ścianach i sufitach w korytarzu komunikacyjnym i klatce schodowej między II a III piętrem, a także zacieki i łuszczącą się farbę na ścianach i sufitach w ośmiu salach dydaktycznych.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

▪ **Szkoła Muzyczna I stopnia w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

System nauki w szkole opiera się na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego i zajęciach zbiorowych. W budynku znajduje się 13 sal dydaktycznych oraz sala kameralna.

Placówka utrzymana była w bieżącej czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. W trakcie kontroli stwierdzono brak wentylacji w trzynastu salach dydaktycznych – nieprawidłowości zostały usunięte.

- **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fabryczna 77, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Bieżąca czystość i porządek placówki w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody. Podczas kontroli wydano zalecenia dotyczące doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego powierzchni sufitu w szatni dla chłopców oraz powierzchni podłogi w siłowni. Planowane jest zamknięcie placówki ze względów ekonomicznych.

- **Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8 66- 400 Gorzów Wlkp.**

Placówka pracy pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Podczas kontroli oceniono pomieszczenia pracowni: fotografii, grafiki komputerowej, muzycznej, tanecznej – nie stwierdzono nieprawidłowości. Wyposażenie sal znajdowało się w dobrym stanie technicznym.

2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.

- **Stołówka w Zespole Szkół nr 16 w Gorzowie Wlkp., ul. Dunikowskiego 5, 66 - 400 Gorzów Wlkp.**

Przeprowadzono w stołówce 2 kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzją LPWIS. Stołówka od 3 lat znajduje się w ciągłym remoncie. Prowadzone prace mają na celu usunięcie niezgodności z przepisami prawa żywnościowego.

W 2015r. przeprowadzono remont ścian i sufitu w przygotowalni wstępnej mięsa (wykonanie nowych tynków, malowanie, położenie glazury). Częściowo naprawiono podłogę w stołówce poprzez położenie nowej wykładziny gumowej (antypoślizgowej) a także wymieniono oświetlenie. Wymieniono zlew do mycia większego sprzętu kuchennego w kuchni właściwej.

Na wniosek strony LPWIS wydał decyzję zmieniającą termin wykonania obowiązków w terminie do dnia 31 grudnia 2016r. Do wykonania pozostało odnowienie ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych oraz korytarzu technologicznym.

Ocenił podczas kontroli 3 jadłospisy dekadowe nie budziły zastrzeżeń.

- **Stołówka Zespołu Szkół Specjalnych nr 14, ul. Mościckiego 3, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Żywieniem uczniów zajmuje się firma cateringowa. Serwowane obiady są jednodaniowe – wydawane z rozdzielni posiłków. Naczynia stołowe są myte i dezynfekowane w zmywalni naczyń w zmywarko-wyparzarce typu gastronomicznego. Podczas kontroli

stołówki nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceniony jadłospis dekadowy nie budził zastrzeżeń.

- **Stołówka Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej**

Żywieniem uczniów zajmuje się firma cateringowa, która dowozi posiłki, rozdziela je i odbiera brudne naczynia stołowe, które myte są i dezynfekowane w siedzibie firmy. Serwowane są obiady jednodaniowe. Rozdział posiłków oraz ich spożywanie odbywa się w świetlicy szkolnej. Oceniony podczas kontroli jadłospis dekadowy nie budził zastrzeżeń.

- **Stołówka Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czeręśniowej 4 w Gorzowie Wlkp.**

Podczas kontroli w 2015r. nie stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego stołówki. Stwierdzono natomiast nieprawidłowości w żywieniu młodzieży, takie jak: codzienne podawanie masła do śniadań i kolacji oraz niewielki udział ryb w diecie. W związku z powyższym LPWIS wystosował do dyrektora placówki pismo polecające poprawę jakości żywienia młodzieży.

- **Stołówka Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Spokojnej 27 w Gorzowie Wlkp.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę stanu sanitarno-higienicznego i technicznego stołówki – nieprawidłowości nie stwierdzono. Oceniony jadłospis dekadowy pod względem doboru produktów i urozmaicenia posiłków nie budził zastrzeżeń.

- **Kuchnia w Ośrodku Wsparcia Rodziny, ul. Kazimierza Wielkiego 42, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Kuchnia produkuje posiłki dla Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Puszkina 1. Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i technicznego placówki nie wykazała nieprawidłowości. Oceniony jadłospis dekadowy nie budził zastrzeżeń.

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Gorzowie Wlkp.**

Posiłki w placówkach nr 1, 2 i 3 przygotowywane są w aneksach kuchennych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Domy pomocy społecznej.

- **Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska Boczna 10.**

W 2015 roku przeprowadzono kontrolę kompleksową placówki.

W zakresie higieny komunalnej kontrola dotyczyła oceny utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu – kontrolą objęto pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne DPS-u oraz jego otoczenie, a także postępowanie z bielizną, odpadami

medycznymi i komunalnymi oraz postępowania ze zwłokami osób zmarłych.

Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – czystość bieżąca była zachowana. Teren wokół obiektu był ogrodzony i utrzymany w należyтым porządku.

Stwierdzono nieprawidłowości w pomieszczeniach mieszkalnych (ubytki tynku na ścianach, uszkodzenia i ubytki farby w drzwiach i na ościeżnicach) oraz łazienkach znajdujących się przy pokojach (zacieki na sufitach i ścianach). Obowiązki nałożone decyzją LPWIS zostały wykonane częściowo – w pozostałym zakresie LPWIS ustalił nowy termin do dnia 31 grudnia 2016r.

Obiekt zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody. W 2015r. okresowo woda nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (stwierdzono m.in. przekroczenia manganu i żelaza) – po podjęciu działań naprawczych LPWIS stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie epidemiologii kontrola kompleksowa dot. stan sanitarno-higieniczny i techniczny dyżurki pielęgniarskiej ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną zabiegową i odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania – wydano zalecenia: doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w dyżurce pielęgniarskiej IIb. O wykonaniu zaleceń pokontrolnych dyrekcja placówki poinformowała pisemnie.

Ponadto w 2015r. przeprowadzono kontrolę w zakresie szczepień pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (obowiązkowych i zalecanych) – nieprawidłowości nie stwierdzono.

W zakresie higieny żywności kontrolą kompleksową objęto blok żywienia DPS-u.

W placówce łącznie żywionych jest około 240 mieszkańców. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego, w tym:

- w kuchni właściwej – uszkodzona posadzka przy stanowisku przygotowywania oraz brudna i trudna do utrzymania w czystości wentylacja mechaniczna;
- miejscami uszkodzone i wyszczerbione naczynia stołowe.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków.

Ocenie poddano także 4 jadłospisy dekadowe Stwierdzono następujące nieprawidłowości: codzienne stosowanie margaryn twardych do śniadań i kolacji, podawanie wysokokalorycznych wyrobów mięsnych (typu salceson, mortadela, pasztety) , zbyt małą ilość dodatków owocowych i warzywnych. W związku z powyższym, LPWIS wystosował do dyrektora placówki pismo polecające poprawę jakości żywienia mieszkańców.

W zakresie higieny pracy kontrola kompleksowa dot. oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego), oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników

biologicznych, chemicznych i biobójczych oraz sprawdzenia sposobu wykonania obowiązków nałożonych decyzją LPWIS z 2014r. Stwierdzono:

- brak zapewnienia szatni pracownikom Rehabilitacji,
- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny szatni pracowników Oddziału I,
- brak dostosowania pomieszczenia, gdzie magazynowane są środki do dezynfekcji i utrzymania czystości do tych celów,
- brak procedury dotyczącej pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków.

W zakresie higieny radiacyjnej przeprowadzono kontrolę sanitarną dot. oceny jednostki stosującej urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne. Na wyposażeniu DPS-u znajduje się jedna diatermia terapeutyczna, stosowana w Gabinetie Fizykoterapii. Na stanowiskach pracy przy obsłudze urządzenia zatrudnione były 2 osoby uznane za zawodowo narażone – wszystkie w warunkach ekspozycji dopuszczalnej. Kontrolowano objęcie pracowników właściwą opieką lekarską, potwierdzenie udziału w specjalistycznych szkoleniach, przeprowadzanie pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych, właściwe oznakowanie oraz ocenę ryzyka zawodowego – nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka nr 42, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

W 2015 roku przeprowadzono kontrolę kompleksową obiektu.

W zakresie higieny komunalnej kontrolą objęto pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne placówki. Stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana. Teren wokół obiektu utrzymany był w należyтым porządku. Stwierdzono nieprawidłowości w pomieszczeniach mieszkalnych oraz łazienkach – zacieki na ścianach i sufitach, popękana wykładzina podłogowa. Usunięcie uchybień egzekwowane było decyzją administracyjną. W większości obowiązki zostały wykonane w terminie określonym w decyzji – w odniesieniu do jednego pomieszczenia, na wniosek strony, LPWIS przedłużył termin do dnia 31 sierpnia 2016r.

W zakresie epidemiologii kontrola kompleksowa dot. stanu sanitarno-higienicznego i technicznego dyżurki pielęgniarskiej ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną zabiegową i odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania.

Stwierdzono podczas kontroli nieprawidłowości dot. stanu sanitarno-technicznych dyżurek pielęgniarskich. Nieprawidłowości zostały usunięte przed wydaniem decyzji,

Wydano także zalecenia dot. przeprowadzania dezynfekcji aparatów AMBU, laryngoskopów w każdej dyżurce pielęgniarskiej, co najmniej 1 raz na miesiąc wraz z oznaczeniem daty wykonanej dezynfekcji.

W zakresie higieny żywności kontrolą kompleksową objęto blok żywienia DPS-u Nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego nie stwierdzono. Mieszkańcy żywności są przez firmę cateringową. Rozdział posiłków odbywa się w kuchenkach oddziałowych, przy których znajdują się zmywalnie naczyń stołowych z zapewnioną dezynfekcją naczyń. Podczas kontroli oceniono 3 jadłospisy dekadowe, które nie budziły zastrzeżeń.

W zakresie higieny pracy kontrola kompleksowa dot. oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Inne obiekty.

- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gorzowie Wlkp., ul. Okrzei nr 39, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny realizacji wymogów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – nieprawidłowości nie stwierdzono.

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Okrzei nr 39, 66 – 400 Gorzów Wlkp.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz realizacji wymogów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podsumowanie:

1. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny **skontrolowanych placówek nauczania i wychowania** na terenie miasta Gorzowa Wlkp. należy ocenić jako dostateczny.
2. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzje administracyjne zobowiązujące do ich usunięcia w:
 - **Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Stanisławskiego 2,**
 - **Zespole Szkół Nr 12, ul. Śląska 20,**
 - **Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Warszawska 18,**
 - **Liceum Plastycznym, ul. Bema 1,**
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67,**
 - **Szkole Muzycznej I i II stopnia, ul. Chrobrego 3,**
 - **Internacie Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Okrzei 49,**
 - **Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Woskowa 3b,**
 - **Internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 1.**

3. Istotnym problemem w placówkach oświatowych i wychowawczych jest terminowe wykonywanie obowiązków nakładanych decyzjami administracyjnymi. W 2015 roku wydano decyzje administracyjne zmieniające terminy wykonania obowiązków dla: **IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kosynierów Gdyńskich 8, Zespołu Szkół Specjalnych nr 14, ul. Mościckiego 3, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Puszkina 31, Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Woskowa 3b.**
4. LPWIS wydał decyzję zmieniającą termin wykonania obowiązków w terminie do dnia 31 grudnia 2016r. w **Stołówce w Zespole Szkół nr 16 w Gorzowie Wlkp. ul. Dunikowskiego 5.** Do wykonania pozostało odnowienie ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych oraz korytarzu technologicznym.
5. Podczas kontroli w 2015r. w **Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Podmiejskiej Bocznej nr 10** stwierdzono nieprawidłowości dot. m.in. stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń mieszkalnych, łazienek oraz kuchni placówki.
6. Kontrola w **Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Walczaka 42** wykazała nieprawidłowości dot. stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń mieszkalnych oraz dyżurek pielęgniarskich.