

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
pieczęć LPWiS w Gorzowie Wlkp. 12b
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52
HK.1611.7.2015(1)
Znak sprawy

Gorzów Wlkp., 05 października 2015r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

1. Data kontroli: 17 września 2015r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniami LPWIS:

upoważnienie nr ST – 222.7.67.2015 z dnia 10 września 2015r.:

1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,
2. Kamila Strzesak – stażysta w Oddziale Higieny Komunalnej.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Słubicach:

1. Alina Walentynowicz – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej,
2. Krzysztof Dobrowolski – młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

Ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz działań związanych z interwencjami dotyczącymi funkcjonowania fermy trzody chlewnej w m. Sułów.

5. Ustalenia z kontroli:

- a. w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (akta kontroli nr 8):

Oceny dokonano uczestnicząc w kontroli , przeprowadzanej przez pracowników sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach. Administratorem wodociągu jest Rzepin, ul. Mickiewicza 79.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę bieżącego stanu sanitarnego i porządkowego w związku z interwencjami dotyczącymi funkcjonowania

Wodociąg zaopatruje w wodę do spożycia 244 mieszkańców miejscowości. Właścicielem wodociągu jest natomiast za jakość wody odpowiedzialne jest

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Słubickiego znak: OŚ – 6341.17.2013 ważne jest do 23 maja 2023r. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 1,30 km. Rurociągi wykonane są z PCV i stali. Dobowa produkcja wody – 39 m³/d.

Kontrola została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, tj.:

- przed kontrolą pracownicy zapoznali się z dostępną dokumentacją kontrolowanego obiektu (protokół ostatniej kontroli);
- kontrolujący posiadali aktualne dokumenty – legitymacje służbowe, upoważnienia stałe do wykonywania czynności kontrolnych oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 79 ust.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (upoważnienie nr 425/2015);
- przystępując do kontroli pracownicy PSSE przedstawili cel i zakres kontroli, okazali legitymacje służbowe i przekazali kontrolowanemu jeden egzemplarz upoważnienia do kontroli;
- obecność w obiekcie udokumentowano dokonując wpisu do książki kontroli;
- w celu oceny stanu sanitarnego i porządkowego urządzenia wodociągowego w obecności przedstawicieli Przedsiębiorstwa:
 - dokonano oględzin terenu ujęcia, studni oraz pomieszczenia SUW,
 - sprawdzono dokumentację: pracownicza książeczka zdrowia (osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad urządzeniami wodociągowymi); Procedurę postępowaniu w przypadku wystąpienia pogorszenia się jakości wody pod względem mikrobiologicznym lub w przypadku wystąpienia przerw w dostawie wody pow. 12 godzin; Procedurę postępowania na wypadek awarii urządzeń zaopatrzenia w wodę lub pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych na terenie gminy Rzepin; Rejestr prowadzonych prac na ujęciu wody w
- wyniki kontroli udokumentowane zostały na prawidłowym formularzu kontroli F1/PT/01 – protokół sporządzono z zachowaniem zasad ścisłości, dokładności i staranności – ściśle według poszczególnych punktów protokołu;
- protokół został podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego, jeden egzemplarz przekazano kontrolowanemu.

W wyniku kontroli stwierdzono (akta kontroli nr):

- Woda ujmowana jest przez studnie głębinową o głębokości 31 m, napowietrzana przez aerator, a następnie uzdatniona jest na filtry ze złożem piaskowo-żwirowym. Uzdatniona woda gromadzona jest w zbiorniku hydroforowym o poj. 1038 l, skąd podawana jest na sieć rozdzielczą.
- Czynna studnia głębinowa nr 3 utrzymana jest pod stałym zamknięciem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Obudowa studni jest szczelna, betonowa, w pokrywie umieszczony jest kominek wentylacyjny, prawidłowo zabezpieczony. Ściany studzienki kontrolnej są czyste, dno suche. Otwory w kołnierzu głowic studni są zabezpieczone, pokrywa wjazdu typu kopułowego.
- SUW wraz ze studnią i zbiornikiem wód popłucznych mają wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej. Trawiasty teren strefy jest ogrodzony, wykoszony, oznakowany i zamknięty.
- Pomieszczenia SUW utrzymane są w dobrym stanie sanitarno – technicznym i dobrym stanie sanitarno – porządkowym. Wody opadowe odprowadzane są splywem powierzchniowym poza teren ochrony strefy ochrony bezpośredniej. Wody popłuczne odprowadzane są do zbiornika przepływowego położonego w strefie. Odpady komunalne gromadzone są w wyznaczonym kontenerze poza strefą
- Drogi wewnętrzne nie są utwardzone.
- Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu wg zaleceń lub w przypadku wystąpienia awarii urządzeń wodociągowych albo w przypadku przerwania ciągłości sieci wodociągowej.
- Płukanie filtra odbywa się raz w tygodniu w piątek w godzinach rannych.

- Obiekt jest wyposażona w monitoring elektronicznego dozoru: wejścia do SUW, ciśnienia wody, trybu pracy pompy, obecności głównego zasilania na wejście do studni głębinowej (brak stacjonarnego agregatu prądotwórczego).
- Badania laboratoryjne w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje :
- Wodociąg nie posiada awaryjnej studni do zaopatrzenia w wodę.
- Przy ogrodzeniu strefy ochronnej ujęcia (w odległości ok. 20m od studni nr 3) znajduje się niewykorzystywany, niezabezpieczony żelbetonowy zbiorniki czterokomorowy o głębokości ok. 3 m, wypełniony zalegającą, mętną wodą z pływającymi opakowaniami plastikowymi, deskami itp. (na różnej głębokości w zależności od komory). W ścianach bocznych zbiornika przy gruncie wybite są otwory. Obecnie pierwsza i druga komora wypełniona jest gruzem budowlanym, w pozostałych znajdują się wody opadowe.
W sprawie ww. zbiornika PPIS w Słubicach skierował pismo do właściciela terenu oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. (akta kontroli nr 9)
- Budynek gospodarczy znajdujący się na terenie strefy ochrony bezpośredniej nie jest wykorzystywany przez Zakład, jest zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Według oświadczenia Kierownika Zakładu, właściciel wodociągu wystąpił do organu administracji architektoniczno – budowlanej w Starostwie Powiatowym w Słubicach ze zgłoszeniem przystąpienia do robót rozbiórkowych ww. budynku.
- Administrator ujęcia prowadzi systematyczne zapisy dotyczące bieżących prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych ujęcia wody i SUW w Sułowie.
- Źródłem zagrożeń dla jakości ujmowanej wody jest lokalizacja ujęcia wody w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolniczych oraz (w odległości ok. 90 m od studni głębinowej).

b. w zakresie działań związanych z interwencjami dotyczącymi funkcjonowania

na podstawie dostępnej dokumentacji (akta kontroli nr 10) stwierdzono:

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach zgłaszane są liczne wnioski mieszkańców o podjęcie interwencji w związku z utrzymywaniem się w powietrzu na terenie ww. miejscowości odoru, pochodzącego z fermy trzody chlewnej. W aktach sprawy znajdują się notatki z przeprowadzanych wizytacji fermy – ostatnia z dnia 10 września 2015r.

Występowanie odorów stwierdzono jedynie przy zbiorniku na gnojowicę i przy drzwiach wejściowych do chlewni. Odór gnojowicy wyczuwalny był także z jednej strony miejscowości.

Informację o powyższych ustaleniach PPIS w Słubicach przekazał do służbowego wykorzystania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – Delegatura w Gorzowie Wlkp. oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. W piśmie PPIS podkreślił, iż sposób prowadzenia hodowli trzody chlewnej, która zlokalizowana jest w środku miejscowości (pootwierane drzwi i okna w chlewniach, składowanie padłych sztuk w metalowych pojemnikach, stojących na wolnej przestrzeni, nieszczelne przykrycie zbiorników na gnojowicę), szczególnie w okresie letnich upałów i przy wiejących wiatrach od strony gospodarstwa, powoduje nasilenie odorów i uzasadnia wnoszone przez mieszkańców interwencje.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie obserwacji czynności kontrolnych i ustaleń dokonanych podczas kontroli, sposób

przeprowadzenia przez przedstawicieli PPIS w Słubicach kontroli obiektu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oceniono pozytywnie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zasadami postępowania określonymi w obowiązującej procedurze. Ocena bieżącego stanu sanitarnego i porządkowego urządzeń oraz terenu wokół ujęcia dokonana została w sposób rzetelny i dokładny. Protokół został sporządzony starannie i wyczerpująco.

Analiza dokumentacji związanej z interwencjami dotyczącymi funkcjonowania fermy trzody chlewnej w m. Sułów także nie budzi zastrzeżeń.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE: Nie dotyczy.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: *nie dotyczy*, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słubice, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 10.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
05.10.2015
.....
(data, podpis osób kontrolujących)

STAŻYSTA
Strzesała
.....
Wioletta Strzesak

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
05.10.2015
.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
05.10.2015
.....
(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

Z-ca Lubuskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
05.10.15 w Górzowie Wlkp.
.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS) Musiał