

Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Lp.	Nazwa sprzętu	Nr inwentarzowy	Ilość	Stopień zużycia (%)	Wartość księgowa brutto	Wartość rynkowa	Stan techniczny/opis zużycia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pobornik filtrowy EHA-5000 + ładowarka	433/8-80-801/2005	1	70%	21 228,96	6 368,69	Urządzenie sprawne, wyeksploatowane, sprzęt zbędny
2.	Miernik CO Monoxor III nr SQ 1026	939/8-80-801/2012	1	60%	4 920,00	1 968,00	Urządzenie sprawne, wyeksploatowane, sprzęt zbędny
3.	Aspirator GilAir-3, nr 3706	60/8-80-801/2002	1	90%	3 538,00	353,80	Uszkodzony akumulator, sprzęt zbędny
4.	Dozymetr indywidualny GilAir-3, nr 3006	940/8-80-801/2012	1	90%	5 166,00	516,60	Uszkodzony, nie trzyma ustawionego zakresu prędkości, sprzęt zbędny
5.	Dozymetr indywidualny GilAir-3, nr 1002	430/8-80-801/2005	1	90%	3 416,00	341,60	Uszkodzony, nie trzyma ustawionego zakresu prędkości, sprzęt zbędny
6.	Dozymetr indywidualny GilAir-3, nr 1018	479/8-80-801/2006	1	90%	5 599,80	559,98	Uszkodzony akumulator, sprzęt zbędny
7.	Aspirator GilAir-3, nr 4089	163/8-80-802/2001	1	90%	3 660,00	366,00	Uszkodzony moduł i akumulator, sprzęt zbędny
8.	Aspirator GilAir-3, nr 4084	62/8-80-801/2002	1	90%	3 538,00	353,80	Uszkodzony akumulator, sprzęt zbędny
9.	Dozymetr indywidualny GilAir-3, nr 3018	941/8-80-801/2012	1	90%	5 166,00	516,60	Uszkodzony akumulator, sprzęt zbędny
10.	Dozymetr indywidualny GilAir-5, nr 2008	416/8-80-801/2005	1	90%	4 592,42	459,24	Uszkodzony akumulator, sprzęt zbędny
11.	Aspirator ASU-1	874/8-80-801/2011	1	90%	4 981,50	498,15	Urządzenie sprawne, konieczność wymiany akumulatora, sprzęt zbędny
12.	Aspirator ASU-1	875/8-80-801/2011	1	90%	4 981,50	498,15	Urządzenie sprawne, konieczność wymiany akumulatora, sprzęt zbędny
13.	Aspirator ASU-1	873/8-80-801/2011	1	60%	4 981,50	1 992,60	Urządzenie sprawne, sprzęt zbędny
14.	Aspirator ASU-1	876/8-80-801/2011	1	60%	4 981,50	1 992,60	Urządzenie sprawne, sprzęt zbędny
15.	Kalibrator przepływu Gilibrator 21-250 ml/min	483/8-80-801/2006	1	60%	12 200,00	4 880,00	Urządzenie sprawne, sprzęt zbędny
16.	Kalibrator/Gilibrator typ 2	342/8-80-801/2002	1	60%	8 174,00	3 269,60	Urządzenie sprawne, sprzęt zbędny
17.	Cieplarka z naturalnym obiegiem powietrza	411/8-80-801/2005	1	70%	11 477,46	2 200,00	Sprzęt sprawny, cieplarka HEAL FORCE SMARTcell z podłączeniem butli CO ₂ , rok zakupu 2005. Brak butli z CO ₂ . Sprzęt zbędny
18.	Spektrometr absorpcji atomowej Aanalyst 800	384/8-80-801/2004	1	100%	223 631,10	7 000,00	Urządzenie wraz z komputerem i oprogramowaniem sterującym urządzeniem. Sprzęt niesprawny. Trwałe uszkodzenie pieca kuwety grafitowej. Błędy sygnalizowane przez układ zmiany techniki oraz automatyczny podajnik próbek. Brak gwarancji autoryzowanego serwisu na działanie uszkodzonego elementu po jego wymianie ze względu na błędne działanie układu zmiany techniki. Rok produkcji 2004, naprawa aparatu ekonomicznie nieopłacalna. Sprzęt zbędny
Razem:					336 233,74	34 135,41	